



Volkswagen Golf VII 1.6 TDI BMT Comfortline DSG

46 999

PLN

Dane kontaktowe



www:
rondo2007.pl

- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- Ładowanie bezprzewodowe urządzeń
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Sterowanie funkcjami pojazdu za pomocą...
- Dostęp do internetu
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka Alcantara
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Zmiana biegów w kierownicy
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skó...
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Lampy przednie w technologii LED
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lane assist - kontrola zmiany pasa ruchu
- Asystent hamowania - Brake Assist
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Oświetlenie adaptacyjne
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Felgi aluminiowe 17
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...

Marka	Volkswagen
Model	Golf
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	2019
Przebieg	188742
Kolor	Szary
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1598
Moc	115
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	107
Kraj pochodzenia	Niemcy
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5

